

Акт № 90.3/ С5-С5

проверки приборов учета электроэнергии

Дата и время проведения проверки: « 23 » « 05 » 20 18 г. « 14 » час. « 20 » мин.

Исполнитель: 1650480 "Брянковская СЮТ"

Наименование объекта: станции юнгов техников

Адрес объекта: Брянковское, д. Железнодорожная, 9.

№ договора: 165000568

Вид проверки: инструментальная проверка / визуальный осмотр
(нужное подчеркнуть)

Вид проверки: плановая проверка / внеплановая проверка
(нужное подчеркнуть)

Состав участников проверки:

представитель филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго»:

Инспектор РПРУ ПО МЭС Андреев Константин Александрович, удостоверение №773 от 25.10.2016.

(должность, Ф.И.О., номер и дата выдачи удостоверения)

Исполнитель: Кулаев Алексей Владимирович, с.о. директора
от 11.04.2018.

№ тел.: 89913821403

(должность, номер и дата выдачи правоустанавливающего документа)

от гарантирующего поставщика: не присутствует

(должность, Ф.И.О., номер и дата выдачи удостоверения)

Подписавшие для участия в проверке, но не принявшие в ней участие:

ПАО "Красноярскэнерго"

(должность, Ф.И.О.)

Источники питания: ПС № 33, Брянковская Ф. 33-08 ТП- 138Е Л- 3

Резервный источник питания:

Место установки прибора учета: ВРУ-04кВ в здании.

Характеристика расчетного прибора учета:

Тип	Номер	Показания	ином, А	Уном, В	дата поверки/дата окончания поверки	класс точности
<u>012-35</u>	<u>67478709033</u> <u>33336</u>	<u>087710</u>	<u>5-50</u>	<u>3х220/380</u>	<u>11.2007/11.2023</u>	<u>1,0</u>

Отметка поверительного клейма на приборе учета:



Место установки пломб на момент начала проверки прибора учета: Клемная крышка прибора

Антимагнитная пломба на корпусе прибора учета № 0013168

Характеристика и место установки пломб после проверки прибора учета: Клемная крышка прибора

Антимагнитная пломба на корпусе прибора учета № 0013168

Характеристики измерительных трансформаторов:

Тип	Номинальные значения тока (напряжения) А/А (В/В)	Номер	Дата поверки/дата окончания поверки	Класс точности

Отметка поверительного клейма на трансформаторах тока:



Характеристика и место установки пломб на момент начала проверки измерительных трансформаторов (иного оборудования): Вводной коммутационный аппарат №: 2405017256

Характеристика и место установки пломб после проверки измерительных трансформаторов (иного оборудования): Вводной коммутационный аппарат №: 240501801639

Характеристика используемого оборудования при проверке: Энергомонитор-3.3Т1 №2058, пульт формирования измерений (свидетельство о поверке №031008755 от 22.09.2016 действительно до 22.09.2018); токоизмерительные клещи ТИ-030-01 (№031008755 от 22.09.2016 действительно до 22.09.2018)

(тип, №, дата гос. поверки)

1. Измерения:

	Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»
Сила тока в первичной цепи, I ₁ , А	<u>19.38</u>	<u>2.58</u>	<u>0.88</u>
Сила тока во вторичной цепи, I ₂ , А	—	—	—
Напряжение в цепи, U, кВ	<u>0.209</u>	<u>0.221</u>	<u>0.228</u>
Потребление и угол между векторами тока и напряжения вторичной цепи, град., С.Т.	—	—	—
Погрешность, %	<u>-000.42</u>		

Проведена фото/видео фиксация прибором:

(наименование, тип, номер)

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

Прибор учета, измерительный комплекс, система учёта пригоден для осуществления (пригоден/не пригоден)

при передаче и потребленной электроэнергии и оказанные услуги по передаче электроэнергии.

Прибор учета, измерительный комплекс, система учёта соответствует (соответствует/не соответствует)

требованиям нормативно-технической документации.

При наличии мер по учету электроэнергии: отсутствует (имеется/отсутствует)

При наличии мер по учету электроэнергии, присоединению и консультации: отсутствует (имеется/отсутствует)

Прибор учета признан утраченным: нет

(да/нет)

Описание выявленных нарушений: Потребителю предписано устранить нарушение целостности пломбировочного аппарата с криминалом, соответствующим требованиям по защите энергоснабжения. Для устранения нарушений ПУ и ВА обратиться в Енисейскую РЭС.

Прибор учета № 074187090353336

Установлены антимагнитные пломбы №№ 0013168

Указание на повреждение индикатора антимагнитной пломбы, повреждение (изменение) его магнитной структуры или же повреждение наклейки, а также на повреждение пломбы, свидетельствует о факте воздействия на прибор учета электрической энергии с целью искажения расхода электрической энергии. Данное нарушение является основанием для составления акта о неучтенном потреблении в соответствии с пунктами 192-195 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Инициатор проверки:

«Красноярскэнерго» - «Красноярскэнерго»:

Адресов К.А.

Инициатор проверки:

Инициатор проверки А.В.

Инициатор проверки (представитель потребителя) Инициатор А.В. с результатами проверки (Ф.И.О.)

Сотрудник системы учета и пломбы (знаки визуального контроля), установленные на оборудовании принял на себя ответственность: 23.05.2018 Инициатор А.В.

Дата

Подпись

(Ф.И.О.)

Инициатор проверки от подписания акта, либо несогласные с указанными в акте результатами процедуры (подпись, дата, место, подпись, дата, место):